



MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY




SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK

Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES  
z 23. októbra 2007  
o hodnotení a manažmente povodňových rizík

# Predbežné hodnotenie povodňového rizika v čiastkovom povodí Ipl'a – aktualizácia 2018

Prílohy




December 2018

## **OBSAH**

Príloha I. Územno-správne jednotky v čiastkovom povodí Ipl'a .....	3
Príloha II. Zoznam vodných tokov/úsekov a obcí, v ktorých bol v období rokov 1997 – 2017 aspoň raz vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity a prehľad príčin a následkov povodní.....	5
Príloha III. Závery predbežného hodnotenia povodňového rizika.....	13

## PRÍLOHA I. ÚZEMNO-SPRÁVNE JEDNOTKY V ČIASTKOVOM POVODÍ IPL'A

Číslo hydrologického poradia	Kraj	Okres
4-24	Banskobystrický	Banská Štiavnica
		Detva
		Krupina
		Lučenec
		Poltár
		Rimavská Sobota
		Veľký Krtíš
		Zvolen
	Nitriansky	Levice
		Nové Zámky





**PRÍLOHA II. ZOZNAM VODNÝCH TOKOV/ÚSEKOV A OBCÍ, V KTORÝCH BOL V OBDOBÍ ROKOV 1997 – 2017 ASPOŇ RAZ VYHLÁSENÝ III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY A PREHĽAD PRÍČIN A NÁSLEDKOV POVODNÍ**

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKI001FD	Drávecký	Veľké Dravce	26.05.2014	29.05.2014	26.05.2014	29.05.2014	Blokovanie odtoku v koryte toku. Bahenno-materiálová povodeň	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty; Zasiiahnuté zdroje znečistenia
SKI001FD	Suchá	Veľké Dravce	03.07.2006	07.07.2006	28.06.2006	03.07.2006	intenzívne zrážky do nasýteného povodia	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a poľnohospodárska pôda
SKI002FD	Krivánsky potok	Lučenec	03.06.2010	06.06.2010	01.06.2010	03.06.2010	Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	ohrození obyvatelia; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKI002FD	Krivánsky potok	Lučenec			21.06.2010	21.06.2010	Povodeň z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI002FD	Krivánsky potok	Lučenec			21.06.2010	21.06.2010	zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI002FD	Krivánsky potok	Lučenec	22.02.2016	22.02.2016	19.02.2016	22.02.2016	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; zaplavený intravilán, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKI002FD	Tuhársky potok	Lučenec			21.06.2010	21.06.2010	Vzostup hladiny toku. Záplava z toku aj povrchového odtoku.	ohrození obyvatelia
SKI002FD	Tuhársky potok	Lučenec			21.06.2010	21.06.2010	zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI002FD	Tuhársky potok	Lučenec	22.02.2016	22.02.2016	19.02.2016	22.02.2016	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; zaplavený intravilán, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné areály
SKI003FD	Točnica	Točnica	08.07.2014	10.07.2014	08.07.2014	08.07.2014	Blokovanie odtoku v koryte toku. Bahenno-materiálová povodeň	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKI003FD	Točnica	Točnica	17.07.2014	23.07.2014	17.07.2014	17.07.2014	Blokovanie odtoku v koryte toku. Bahenno-materiálová povodeň	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKI004FD	Klatov	Fiľakovo	16.05.2010	21.05.2010			Náhly vzostup hladín tokov. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia, 1 obeť; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKI004FD	Klatov	Fiľakovo	16.05.2010	21.05.2010			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia, 1 obeť; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKI004FD	Vyhliadka	Fiľakovo	18.05.2010	21.05.2010			Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKI004FD	Vyhliadka	Fiľakovo	18.05.2010	21.05.2010			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda, priemyselné a obchodné objekty
SKI005FD	Ipeľ	Trenč	01.04.2013	12.04.2013			Topenie snehu. Nedostatočná kapacita ochrany. Neodvádzanie vnútorných vôd	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKI005FD	Ipeľ	Trenč	01.04.2013	12.04.2013			Topenie snehu. Zátaras v koryte. Vzostup hladiny v toku. Nedostatočná kapacita ochrany. Neodvádzanie vnútorných vôd.	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKI005FD	Ipeľ	Trenč	01.04.2013	12.04.2013			Vzostup hladiny v toku. Nedostatočná kapacita ochrany. Neodvádzanie vnútorných vôd.	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKI005FD	Ipeľ	Trenč	01.04.2013	12.04.2013			Prekročenie kapacity protipovodňovej ochrany	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a infraštruktúra

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKI005FD	Ipeľ	Trenč	16.02.2016	23.02.2016			Vzostup hladiny v toku. Nedostatočná kapacita ochrany. Neodvádzanie vnútorných vôd.	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKI006FD	Mučínsky	Lipovany	29.05.2010	31.05.2010	29.05.2010	29.05.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI008FD	Búr	Kubáňovo	01.06.2010	29.10.2010	02.06.2010	02.06.2010	Prekročenie kapacity ochrany a jej narušenie	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Búr	Kubáňovo	31.03.2013	08.04.2013	31.03.2013	03.04.2013	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI008FD	Búr	Kubáňovo	02.09.2014	05.09.2014	02.09.2014	04.09.2014	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI008FD	Ipeľ	Kubáňovo	01.06.2010	04.08.2010	02.06.2010	11.06.2010	zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Ipeľ	Kubáňovo	01.06.2010	04.08.2010	02.06.2010	11.06.2010	Vzostup hladiny v toku. Nedostatočná kapacita ochrany. Neodvádzanie vnútorných vôd.	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Ipeľ	Kubáňovo	02.04.2013	12.04.2013			Zaplavenie z vodného toku a neodvádzaním vnútorných vôd	ohrození obyvatelia; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Ipeľ	Kubáňovo	02.04.2013	12.04.2013			Povodeň z topenia snehu	ohrození obyvatelia; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Ipeľ	Kubáňovo	02.04.2013	12.04.2013			Vzostup hladiny v toku. Nedostatočná kapacita ochrany. Neodvádzanie vnútorných vôd.	ohrození obyvatelia; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Ipeľ	Kubáňovo	19.02.2016	26.02.2016			Zaplavenie z vodného toku a neodvádzaním vnútorných vôd	
SKI008FD	Ipeľ	Šahy	01.06.2010	29.10.2010	02.06.2010	09.06.2010	zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI008FD	Ipeľ	Šahy	25.02.2013	04.03.2013			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z	ohrození obyvatelia; zaplavená poľnohospodárska pôda

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolyanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolyanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
							vodného toku	
SKI008FD	Ipeľ	Šahy	11.06.2013	12.06.2013	10.06.2013	11.06.2013	Vzostup hladiny v toku. Nedostatočná kapacita ochrany. Neodvádzanie vnútorných vôd.	ohrození obyvateľa; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Ipeľ	Šahy	04.09.2014	01.10.2014	02.09.2014	04.09.2014	Vzostup hladiny v toku. Nedostatočná kapacita ochrany. Neodvádzanie vnútorných vôd.	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Ipeľ	Šahy	25.02.2013	04.03.2013			Povodeň z topenia snehu	ohrození obyvateľa; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Ipeľ	Šahy	19.02.2016	26.02.2016			zaplavenie územia z vodného toku	
SKI008FD	Ipeľ	Vyškovce nad Ipľom	01.06.2010	29.10.2010	02.06.2010	09.06.2010	zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKI008FD	Ipeľ	Vyškovce nad Ipľom	25.02.2013	04.03.2013			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Ipeľ	Vyškovce nad Ipľom	06.05.2013	26.09.2013	03.05.2013	06.05.2013	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvateľa
SKI008FD	Ipeľ	Vyškovce nad Ipľom	25.02.2013	04.03.2013			Povodeň z topenia snehu	ohrození obyvateľa; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKI008FD	Ipeľ	Vyškovce nad Ipľom	19.02.2016	26.02.2016			zaplavenie územia z vodného toku	
SKI009FD	Belujský potok	Beluj	08.06.2013	21.06.2013	07.06.2013	08.06.2013	Zátarasa v toku a zlyhanie protipovodňovej ochrany	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKI009FD	Belujský potok	Beluj	08.06.2013	21.06.2013	07.06.2013	08.06.2013	Zátarasa v toku a zlyhanie protipovodňovej ochrany	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKI009FD	bezmenný prítok Belujského potoka	Beluj	08.06.2013	21.06.2013	07.06.2013	08.06.2013	Zátarasa v toku a zlyhanie protipovodňovej ochrany	ohrození obyvateľa; Zaplavený intravilán a infraštruktúra



Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKI009FD	bezmenný prítok Belujského potoka	Beluj	08.06.2013	21.06.2013	07.06.2013	08.06.2013	Zátarasa v toku a zlyhanie protipovodňovej ochrany	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKI009FD	bezmenný prítok Belujského potoka	Beluj	20.07.2011	20.07.2011			Zátarasa v toku a zlyhanie protipovodňovej ochrany	
SKI010FD	Krupinica	Medovarce			25.12.2009	27.12.2009	Povodeň z topenia snehu s bahenno-materiálovým odtokom	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
SKI010FD	Krupinica	Rykynčice			13.07.1999	16.07.1999	Blesková povodeň	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKI011FD	Kltípech	Krupina			13.07.1999	15.07.1999	Blesková povodeň s blokovaním odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKI011FD	Kňazov jarok	Krupina			13.07.1999	15.07.1999	Blesková povodeň s blokovaním odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKI011FD	Krupinica	Krupina			13.07.1999	16.07.1999	Blesková povodeň	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKI012FD	Búr	Demandice	01.06.2010	29.10.2010	02.06.2010	02.06.2010	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI012FD	Búr	Demandice	31.03.2013	08.04.2013	31.03.2013	03.04.2013	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKI012FD	Búr	Demandice	10.06.2013	11.06.2013			Vzostup hladiny v toku. Nedostatočná kapacita ochrany. Neodvázanie vnútorných vôd	ohrození obyvatelia
SKI012FD	Búr	Demandice	02.09.2014	05.09.2014	02.09.2014	04.09.2014	Zaplavenie územia prekročením kapacity ochrany a z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
SKI012FD	Búr	Demandice	02.09.2014	05.09.2014	02.09.2014	04.09.2014	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI012FD	Búr	Demandice	10.06.2013	11.06.2013			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI013FD	Čebovský potok	Bátorová	31.03.2013	01.04.2013			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia; zaplavená poľnohospodárska pôda
SKI014FD	Štiavnica	Banská Štiavnica			16.08.2010	18.08.2010	Povodeň po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKI014FD	Štiavnica	Hokovce			26.02.2010	28.02.2010	Povodeň z topiaceho sa snehu. Zaliatie územia z vodného toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra
SKI014FD	Štiavnica	Hokovce	31.03.2013	08.04.2013	31.03.2013	01.04.2013	Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	ohrození obyvatelia
SKI014FD	Štiavnica	Hontianske Nemce			13.07.1999	16.07.1999	Bahenno-materiálová povodeň z vodného toku.	ohrození obyvatelia
SKI014FD	Štiavnica	Hontianske Tesáre			13.07.1999	16.07.1999	Bahenno-materiálová povodeň z vodného toku.	ohrození obyvatelia
SKI014FD	Štiavnica	Hontianske Tesáre	15.05.2013	22.05.2013	02.05.2013	15.05.2013	Náhly vzostup hladiny v tokoch po zrážkach. Bahenno-materiálová záplava. Zaplavenie územia z toku aj z povrchového odtoku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán a infraštruktúra
SKI014FD	Štiavnica	Prenčov			16.08.2010	18.08.2010	Povodeň po povrchu mimo toku	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda; Zasiahnuté zdroje znečistenia
SKI014FD	Štiavnica	Svätý Anton	21.07.2011	29.07.2011	20.07.2011	21.07.2011	Povodeň s bahenno-materiálovým odtokom po intenzívnych zrážkach	ohrození obyvatelia

Kód GO	Vodný tok/ úsek	Obec	Vyhlasenie II. SPA	Odvolanie II. SPA	Vyhlasenie III. SPA	Odvolanie III. SPA	Stručný opis povodne	Stručný popis následkov
-	vnútorné vody	Malé Kosihy	01.06.2010	10.08.2010	02.06.2010	09.06.2010	Blesková povodeň	ohrození obyvatelia; zaplavená infraštruktúra a poľnohospodárska pôda
-	vnútorné vody	Malé Kosihy	01.04.2013	12.04.2013			Povodeň z topenia snehu	
-	vnútorné vody	Malé Kosihy	01.04.2013	12.04.2013			Náhly vzostup hladín tokov po zrážkach. Zaplavenie územia z vodného toku	
SKI016FD	Babský potok	Ratka	27.05.2014	28.05.2014	27.05.2014	28.05.2014	Blesková povodeň	ohrození obyvatelia; Zaplavený intravilán, infraštruktúra, poľnohospodárska pôda
SKI007FD	Plešiansky	Pleš						
SKI014FD	Kolpachský	Svätý Anton						
SKD001FD	Ipeľ*	Chľaba	04.06.2013	12.07.2013	05.06.2013	12.06.2013	Vysoký vodný stav, hrozilo preliatie hrádze	
SKD001FD	Ipeľ*	Chľaba	04.06.2010	11.06.2010	05.06.2010	10.06.2010	Vysoký vodný stav, hrozilo preliatie hrádze	
SKD001FD	Ipeľ*	Chľaba	30.03.2006	10.04.2006	31.03.2006	08.04.2006	Vysoký vodný stav, hrozilo preliatie hrádze	
SKD001FD	Ipeľ*	Chľaba	09.07.1997	13.07.1997	10.07.1997	12.07.1997	Vysoký vodný stav, hrozilo preliatie hrádze	
SKD001FD	Ipeľ*	Chľaba	13.08.2002	21.08.2002	14.08.2002	20.08.2002	Vysoký vodný stav, hrozilo preliatie hrádze	
SKD001FD	Ipeľ*	Salka	04.06.2013	12.07.2013	05.06.2013	12.06.2013	Vysoký vodný stav, hrozilo preliatie hrádze	
SKD001FD	Ipeľ*	Salka	04.06.2010	11.06.2010	05.06.2010	10.06.2010	Vysoký vodný stav, hrozilo preliatie hrádze	
SKD001FD	Ipeľ*	Salka	30.03.2006	10.04.2006	31.03.2006	08.04.2006	Vysoký vodný stav, hrozilo preliatie hrádze	
SKD001FD	Ipeľ*	Salka	13.08.2002	21.08.2002	14.08.2002	20.08.2002	Vysoký vodný stav, hrozilo preliatie hrádze	

\* Vodný tok/úsek vodného toku hydrologicky prislúchajúci do čiastkového povodia Ipl'a je súčasťou geografickej oblasti SKD001FD zasahujúcej do čiastkových povodí Morava, Dunaj, Váh, Hron aj Ipeľ.  
Kód GO – kód geografickej oblasti  
SPA – stupeň povodňovej aktivity

## PRÍLOHA III. ZÁVERY PREDBEŽNÉHO HODNOTENIA POVODŇOVÉHO RIZIKA

*Úseky vodných tokov s existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Ipl'a*

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka [km]	Kraj	Okres	Obec
SKI001FD	Dravecký	4-24-01-1523	1,0	Banskobystrický	Lučenec	Veľké Dravce
SKI001FD	Suchá	4-24-01-1399	1,5	Banskobystrický	Lučenec	Veľké Dravce
SKI002FD	Krivánsky potok	4-24-01-1153	5,2	Banskobystrický	Lučenec	Lučenec
SKI002FD	Tuhársky potok	4-24-01-1191	4,5	Banskobystrický	Lučenec	Lučenec
SKI003FD	Točnica	4-24-01-1162	2,1	Banskobystrický	Lučenec	Točnica
SKI004FD	Klatov	4-24-01-1437	2,7	Banskobystrický	Lučenec	Fil'akovo
SKI004FD	Vyhliadka	4-24-01-1410	1,5	Banskobystrický	Lučenec	Fil'akovo
SKI005FD	Ipeľ	4-24-01,02,03-1	2,4	Banskobystrický	Lučenec	Trenč
SKI006FD	Mučínsky	4-24-02-1092	2,4	Banskobystrický	Lučenec	Lipovany
SKI007FD	Plešiansky	4-24-02-1118	1,1	Banskobystrický	Lučenec	Pleš
SKI008FD	Búr	4-24-03-39	3,2	Nitriansky	Levice	Kubáňovo
SKI008FD	Ipeľ	4-24-01,02,03-1	1,4	Nitriansky	Levice	Kubáňovo
SKI008FD	Ipeľ	4-24-01,02,03-1	6,0	Nitriansky	Levice	Šahy
SKI008FD	Ipeľ	4-24-01,02,03-1	7,1	Nitriansky	Levice	Vyškovce nad Ipl'om
SKI009FD	Belujský potok	4-24-03-149	2,0	Banskobystrický	Banská Štiavnica	Beluj
SKI009FD	bezmenný prítok Belujského potoka	4-24-03-189	1,2	Banskobystrický	Banská Štiavnica	Beluj
SKI010FD	Krupinica	4-24-03-304	4,0	Banskobystrický	Krupina	Medovarce
SKI010FD	Krupinica	4-24-03-304	5,9	Banskobystrický	Krupina	Ryknčice
SKI011FD	Kltipech	4-24-03-449	1,1	Banskobystrický	Krupina	Krupina
SKI011FD	Kňazov jarok	4-24-03-447	2,0	Banskobystrický	Krupina	Krupina
SKI011FD	Krupinica	4-24-03-304	8,5	Banskobystrický	Krupina	Krupina
SKI012FD	Búr	4-24-03-39	4,0	Nitriansky	Levice	Demandice
SKI013FD	Čebovský potok	4-24-03-591	1,5	Banskobystrický	Veľký Krtíš	Bátorová
SKI014FD	Štiavnica	4-24-03-79	4,9	Banskobystrický	Banská Štiavnica	Banská Štiavnica
SKI014FD	Štiavnica	4-24-03-79	2,8	Nitriansky	Levice	Hokovce
SKI014FD	Štiavnica	4-24-03-79	6,5	Banskobystrický	Krupina	Hontianske Nemce

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka	Kraj	Okres	Obec
			[km]			
SKI014FD	Štiavnica	4-24-03-79	8,8	Banskobystrický	Krupina	Hontianske Tesáre
SKI014FD	Štiavnica	4-24-03-79	7,3	Banskobystrický	Banská Štiavnica	Prenčov
SKI014FD	Štiavnica	4-24-03-79	6,0	Banskobystrický	Banská Štiavnica	Svätý Anton
SKI016FD	Babský potok	4-24-01-1134	1,4	Banskobystrický	Lučenec	Ratka

*Úseky vodných tokov s pravdepodobným výskytom potenciálne významného povodňového rizika v čiastkovom povodí Ipl'a*

Kód geografickej oblasti	Údaje o vodnom toku/úseku vodného toku			Lokalita		
	Názov vodného toku	ID vodného toku	dĺžka	Kraj	Okres	Obec
			[km]			
SKI014FD	Kolpachský	4-24-03-269	0,7	Banskobystrický kraj	Banská Štiavnica	Svätý Anton
SKD001FD	Ipeľ*	4-24-01,02,03-1	2,1	Nitriansky	Nové Zámky	Chľaba

\* Vodný tok/úsek vodného toku hydrologicky prislúchajúci do čiastkového povodia Ipl'a je súčasťou geografickej oblasti SKD001FD zasahujúcej do čiastkových povodií Morava, Dunaj, Váh, Hron aj Ipeľ.

*Geografické oblasti s potenciálne významným povodňovým rizikom v čiastkovom povodí Ipl'a*

Kód GO	Vodné toky	Potenciálne významne ohrozované obce	Potenciálne ohrozované obce
SKD001FD*	Ipeľ	Chľaba	Pastovce, Leľa, Malé Kosihy, Salka
SKI001FD	Suchá, Drávecký potok	Veľké Dravce	
SKI002FD	Tuhársky potok, Krivánsky potok	Lučenec	
SKI003FD	Točnica	Točnica	
SKI004FD	Vyhliadka, Klatov	Fíľakovo	
SKI005FD	Ipeľ	Trenč	
SKI006FD	Mučínsky	Lipovany	
SKI007FD	Plešiansky	Pleš	
SKI008FD	Búr, Ipeľ	Kubáňovo, Vyškovce nad Ipl'om, Šahy	Sazdice, Hrkovce

\* Vodný tok/úsek vodného toku hydrologicky prislúchajúci do čiastkového povodia Ipl'a je súčasťou geografickej oblasti SKD001FD zasahujúcej do čiastkových povodií Morava, Dunaj, Váh, Hron aj Ipeľ.